



電動アシスト自転車用 バッテリーパック品番とロット記号の確認方法

① バッテリーパック品番を確認してください



② ロット記号(左から4桁)を確認してください



ご注意:バッテリーパック品番とロット記号をご確認いただき、両方とも下記の一覧に該当する場合が対象品となります

対象バッテリーパック品番とロット記号

バッテリーパック品番	ロット記号(4桁)	バッテリーパック品番	ロット記号(4桁)
NKY449B02	RA08 RB01~28 RC01~31 RD01~22	NKY452B02	QL27 RA01~31 RB01~28 RC01~31 RD01~10
NKY450B02	QL17~31 RA01~31 RB01~28 RC01~31 RD01~17	NKY454B02	RA11~31 RB01~28 RC01~11
NKY451B02	RA07~31 RB01~28 RC01~31 RD01~15		

※ 電動アシスト自転車の機種品番から対象バッテリーパックの特定はできません。

(対象バッテリーパックは当社が2005年以降販売したほぼ全ての電動アシスト自転車に装着可能です。)

2. 事故の概要

No.	バッテリーパック品番 (電動アシスト自転車の品番)	発生日	発生場所	被害状況	報告先
1	NKY450B02 (BE-END635G)	2015年 5月1日	兵庫県	バッテリーパック および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省
2	NKY449B02*1 (BE-EPD633)	2015年 5月19日	神奈川県	バッテリーパック および周辺を焼損	消費者庁 経済産業省

*1: 2013年に交換用バッテリーパックとして購入

3. 社告に至る経緯

- ① 2015年5月1日に兵庫県のお客様宅で電動アシスト自転車のバッテリーパックを玄関のカーペットの上に置いていたところ、バッテリーパックが発火し周辺を焼損しました。当社が調査した結果、焼損はバッテリーパックのほぼ全体において、焼損の激しい電池セルも認められましたが、そこから原因を特定することはできませんでした。
- ② 2015年5月19日に神奈川県のお客様宅で電動アシスト自転車のバッテリーパックを玄関に置いてある充電器に前日からセットしていたところ、バッテリーパックと充電器および周辺が焼損しました。当社が調査した結果、焼損はバッテリーパックのほぼ全体において、焼損の激しい電池セルも認められましたが、そこから原因を特定することはできませんでした。
- ③ 上記2件の電池セル製造期間を確認したところ、1件目は2012年11月16日、2件目は焼損の影響で製造日は特定できませんが、2012年11月15日～2013年2月5日の間の製造でした。
過去の電池セル製造工程履歴や製造されたバッテリーパックおよび電池セルの調査をしたところ、2012年11月製造品の一部において電池セル封止部のカシメ状態が緩いものを発見しました。
- ④ 電池セル封止部のカシメ不具合により、電池セルの内部から漏出した電解液がバッテリーパック内の金属部品(連結タブ: バッテリーパック内の電池セルと電池セルを接続する部品)のめっき成分を溶かし、これが析出(固体化)することにより、電池セル端子間で短絡し発火に至ったと推定しました。
- ⑤ 上記事故発生メカニズムを2015年7月に確認しました。
- ⑥ 今後の事故発生を防止するため、リコール社告の実施を決定しました。

4. 原因

電池セル封止部のカシメ不具合により電池セルの内部から漏出した電解液がバッテリーパック内の金属部品のめっき成分を溶かし、これが析出(固体化)することにより、電池セルの短絡・発火に至ることがわかりました。

2012年11月10日～18日に製造した電池セルで同様の封止部のカシメ不具合が発生していたことが確認でき、当該ラインの製造履歴を調査したところ、金型更新時に設備の調整不備があったことが判明しました。

5. 対象の特定

2012年11月10日～18日に設備の調整不備のあったラインで製造した当該電池セルを搭載した可能性があり、特定のめっき成分を有する連結タブを持つ電動アシスト自転車用バッテリーパック 5品番、60,068個を対象と特定しました。

6. お客様への対応

- (1) 対象バッテリーパックをお持ちのお客様には、当社にて無料で交換いたします。
 - (2) 明日7月28日、新聞紙上で、リコール社告を行います。
 - (3) 当社ホームページでもお知らせします。
- URL: <http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/>
- (4) 本日から、フリーダイヤルにてお問い合わせをお受けします。

フリーダイヤル 0120-870-355

受付： 9時～21時 2015年8月26日まで毎日

9時～17時 2015年8月27日以降、土・日・祝日を除く

上記ホームページでも受付しております。

以上

リコール
社告
バナニシク電動アシスト自転車用
バッテリー交換のお知らせ

日頃は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、バナニシクサイクルテックが販売した電動アシスト自転車用バッテリーの一部(2013年4月に製造)におきまして、製造上の不具合により、発煙・発火に至る可能性があることが判明いたしました。

対象となるバッテリーにつきまして、事故防止のため無料で交換を実施させていただきます。


誠に恐縮ではございますが、品番とロット記号をご確認のうえ、対象の場合は、充電をしないで周辺に可燃物がない場所で保管し、左記のフリーダイヤルまたはホームページまでご連絡をお願い申し上げます。直接交換にお伺いいたします。

ご愛用の皆様には、大変ご迷惑をおかけしますことを深くお詫び申し上げます。何卒ご理解と

ご協力をよろしくお願い申し上げます。

2015年7月28日

バナニシクサイクルテック株式会社



*ご連絡先 0120(870)355

受付時間

● 9時～21時(8月26日まで毎日)

● 9時～17時(8月27日以降・土・日・祝日を除く)

また、左記のホームページでも受け付けいたします。

<http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/>

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の交換以外の目的には使用いたしません。

●190×66mm

パナソニックからのお詫びとお願ひです


パナソニック「電動アシスト自転車用バッテリー」 2012年(平成24年)12月製～2013年(平成25年)4月製の 対象バッテリーを無料にて交換させていただきます

対象バッテリーは、周辺に可燃物がない場所に保管してください
また、充電はしないでください


特定期間における製造上の不具合により
発煙・発火に至る可能性があります

バッテリー品番とロット記号の確認方法

① バッテリー品番を確認してください



② ロット記号(左から4桁)を確認してください



ご注意:バッテリー品番とロット記号をご確認いただき、両方とも下記の一覧に該当する場合が対象品となります

対象バッテリー品番とロット記号

バッテリー品番	ロット記号(4桁)	バッテリー品番	ロット記号(4桁)	バッテリー品番	ロット記号(4桁)
NKY 449B02	RA 08 RB 01~28 RC 01~31 RD 01~22	NKY 451B02	RA 07~31 RB 01~28 RC 01~31 RD 01~15	NKY 454B02	RA 11~31 RB 01~28 RC 01~11
NKY 450B02	QL 17~31 RA 01~31 RB 01~28 RC 01~31 RD 01~17	NKY 452B02	QL 27 RA 01~31 RB 01~28 RC 01~31 RD 01~10		

バッテリー品番とロット記号をご確認のうえ、
フリーダイヤルにご連絡ください ホームページでも受け付けております

(これらの製品は平成27年7月28日に新聞紙上でリコール社告をさせていただきました)

大変ご迷惑をおかけしております 謹んで深くお詫び申し上げます

<電動自転車バッテリー専用>

フリーダイヤル電話 0120-870-355

(携帯電話・PHSからもご利用いただけます)

弊社ホームページ <http://panasonic.co.jp/ap/s/eb/>

お客様の通話料の
ご負担はございません

*二次元バーコードは、
一部の携帯電話では
正常に動作いたしません



パナソニック サイクルテック株式会社 電動自転車バッテリー市場対策室 〒582-8501 大阪府柏原市片山町13番13号

お客様からご提供いただきました氏名・住所・電話番号などの個人情報は、当該製品の交換以外の目的には使用いたしません