


絶縁処理方法


- 【手順1】 金属端子(+/-、USB端子等)が見える部分を確認
- 【手順2】 端子全体を覆うように透明なテープを貼る
- 【手順3】 テープが剥がれていないか目視で確認



電極端子部露出の例
(出典:JBRC)



電極端子部露出の例
(出典:JBRC)



絶縁処理のイメージ

絶縁処理の例

