


測定場所：大袋北小学校

住 所：袋山515番地

測定日時：平成23年11月24日(木)～平成23年11月29日(火)

天 気：晴れ 28日、29日曇り



(9)再測定、他雨樋等確認

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(9) 雨樋C 屋内運動場	1.11	0.24	0.16
(A) 雨樋D 屋内運動場	0.10	0.09	0.10
(B) 雨樋E 屋内運動場	0.11	0.11	0.11
(C) 雨樋F 屋内運動場	1.19	0.26	0.17
(D) 雨樋G 屋内運動場	0.17	0.13	0.10
(E) 雨樋H 屋内運動場	0.18	0.11	0.09
(F) U字溝A 継ぎ目 屋内運動場	1.19	0.20	0.15
(G) U字溝B 継ぎ目 屋内運動場	1.01	0.20	0.13
(H) U字溝C 継ぎ目 屋内運動場	1.05	0.20	0.11
(I) 排水枡A 屋内運動場	0.15	0.10	0.10
(J) 排水枡B 屋内運動場	0.15	0.15	0.14

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(9) 雨樋C 屋内運動場	1.02	0.28	0.17
(C) 雨樋F 屋内運動場	1.22	0.25	0.16
(F) U字溝A 継ぎ目 屋内運動場	1.16	0.21	0.14
(G) U字溝B 継ぎ目 屋内運動場	0.99	0.21	0.14
(H) U字溝C 継ぎ目 屋内運動場	1.07	0.18	0.13
(K) 埋設場所	0.11	0.11	0.10

除染作業後

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(9) 雨樋C 屋内運動場	0.14	0.13	0.13
(C) 雨樋F 屋内運動場	0.12	0.16	0.12
(F) U字溝A 継ぎ目 屋内運動場	0.11	0.10	0.10
(G) U字溝B 継ぎ目 屋内運動場	0.09	0.11	0.11
(H) U字溝C 継ぎ目 屋内運動場	0.11	0.09	0.10
(K) 埋設場所	0.07	0.08	0.09

・ 除染作業内容

11/24 (9)再測定、他雨樋等を確認して、除染範囲を確認。

11/25 U字溝及び排水枡を清掃、高圧洗浄を行う。

清掃、高圧洗浄後の測定値

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(9) 雨樋C 屋内運動場	1.17	0.24	0.15

11/28 U字溝の撤去及び下の土砂を除去。
埋設場所に除去した土砂をビニール袋を2重にし、土のう袋に詰め埋設。

11/29 U字溝の新設。再測定。

・ 土砂の除去範囲

- (9) 雨樋C : 深さ10cm、長さ120cm、幅95cm
- (C) 雨樋F : 深さ10cm、長さ120cm、幅95cm
- (F) U字溝A 継ぎ目 : 深さ10cm、長さ120cm、幅35cm
- (G) U字溝B 継ぎ目 : 深さ10cm、長さ120cm、幅35cm
- (H) U字溝C 継ぎ目 : 深さ10cm、長さ120cm、幅35cm

・ 埋設場所範囲

深さ150cm、長さ170cm、幅150cm