

(様式1)

越教学管第 1.4 号

平成30年 6月14日

文部科学大臣 殿

越谷市長

高橋 努



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8に基づき、下記のとおり施設整備計画の目標の達成状況に係る評価（事後評価）の結果を報告します。

1. 施設整備計画の名称

越谷市公立学校等施設整備計画

2. 計画期間

平成28年度（1年間）

（担当）

越谷市教育委員会学校管理課

住所：埼玉県越谷市越ヶ谷四丁目2番1号

電話：048-964-2111

(様式2)

### 3. 事後評価の実施

#### (1) 実施時期

平成30年5月9日～平成30年6月6日 パブリックコメントの募集  
平成30年6月14日 評価結果を決定

#### (2) 評価の方法

本市教育委員会において事後評価の原案を作成し、本市ホームページにて公表するとともに、パブリックコメントの募集を行った。その後、パブリックコメントを踏まえ、事後評価を実施した。

### 4. 総合的な所見

施設整備計画の目標については、非構造部材の耐震化、空調設備設置ともに達成できた。防災機能の強化、学習環境の質的な向上のいずれにおいても大きな効果を上げられたと言える。

### 5. 各目標の達成状況

#### (1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

小中学校屋内運動場の非構造部材耐震化工事を実施し、児童・生徒等の安全性を確保することができた。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

全小中学校の普通教室等に空調設備設置工事を実施し、学習環境の質的な向上が図れた。また、PFI事業の手法により全校一括導入し、学校間格差もなく、大きな効果が得られた。

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

(様式3)

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
越ヶ谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
大沢小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
大沢小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.14		
新方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
新方小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.12		
桜井小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
桜井小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.10.2		
大袋小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
大袋小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.26		
荻島小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
荻島小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.14		
出羽小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
蒲生小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
蒲生小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.10.2		
大相模小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
大相模小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.12		
増林小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
川柳小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
川柳小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.14		
南越谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		
南越谷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋		H29.1～H29.9	H29.9.14		
蒲生第二小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校		H29.3～H29.9	H29.9.30		

蒲生第二小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.10.2
東越谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
東越谷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.12
大沢北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
大沢北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.10.2
大袋北小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
大袋北小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.26
蒲生南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
蒲生南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.14
北越谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
北越谷小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.12
大袋東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
大袋東小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.26
平方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
平方小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.26
弥栄小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
弥栄小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.12
大間野小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
大間野小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.10.2
宮本小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
宮本小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.12
西方小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
西方小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.10.2
鷺後小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
鷺後小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.14
明正小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3～H29.9	H29.9.30
明正小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1～H29.9	H29.9.14

千間台小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
千間台小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.26
桜井南小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
桜井南小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.26
花田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
城ノ上小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
城ノ上小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.10.2
中央中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
中央中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.10	H29.9.20
東中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
西中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
南中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.7	H29.7.25
北中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
北中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.28
富士中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
富士中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.27
北陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
北陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.27
栄進中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
栄進中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.28
光陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
光陽中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.10	H29.9.20
平方中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
平方中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.27
武蔵野中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30
武蔵野中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.27

大袋中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30	
大袋中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.10	H29.9.20	
新栄中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30	
新栄中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.28	
大相模中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30	
大相模中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.27	
千間台中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	H29.3~H29.9	H29.9.30	
千間台中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	H29.1~H29.9	H29.9.28	