


測定場所 : 第2体育館

住 所 : 大沢二丁目10-21地内

測定日時 : 平成24年2月10日(金)~平成24年2月11日(土)

天 気 : 2月10日:晴れ 2月11日:晴れ



他雨水落場確認

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(A)雨水落場(U字溝) A	1.65	0.41	0.27
(B)雨水落場(U字溝) B	2.17	0.28	0.18
(C)雨水落場(U字溝) C	1.82	0.36	0.22
(D)雨水落場(U字溝) D	1.04	0.17	0.13
(E)雨水落場(U字溝) E	1.08	0.26	0.16

除染作業前再測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(7)雨水落場(西側:U字溝)	1.05	0.22	0.15
(A)雨水落場(U字溝) A	1.65	0.41	0.27
(B)雨水落場(U字溝) B	2.17	0.28	0.18
(C)雨水落場(U字溝) C	1.82	0.36	0.22
(D)雨水落場(U字溝) D	1.04	0.17	0.13
(E)雨水落場(U字溝) E	1.08	0.26	0.16
(F)埋設場所	0.09	0.10	0.09

除染作業後測定

測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(7)雨水落場(西側:U字溝)	0.16	0.14	0.11
(A)雨水落場(U字溝) A	0.23	0.20	0.17
(B)雨水落場(U字溝) B	0.31	0.18	0.15
(C)雨水落場(U字溝) C	0.42	0.19	0.13
(D)雨水落場(U字溝) D	0.43	0.16	0.11
(E)雨水落場(U字溝) E	0.19	0.15	0.10
(F)埋設場所	0.08	0.08	0.09

・除染作業内容 : 体育館周り(東側・北側・西側)の全てのU字溝内の清掃(土砂・落葉等の除去)および高圧洗浄。

: U字溝につながる雨樋周辺で数値が高い箇所の土砂を除去。

除去範囲は下記のとおり。

(A)雨水落場(U字溝) A : 深さ25cm、長さ130cm、幅100cm

(B)雨水落場(U字溝) B : 深さ25cm、長さ 60cm、幅 70cm

(C)雨水落場(U字溝) C : 深さ25cm、長さ 60cm、幅 70cm

除去した土砂はビニール袋を2重にし、さらに土のう袋に詰め埋設。

・埋設場所範囲

深さ160cm、長さ460cm、幅210cm