

蒲生第二小学校


測定場所：蒲生第二小学校

住所：蒲生旭町1番75号

測定日時：平成25年3月4日（月曜）

13時42分～16時00分

天気：晴れ



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.09	0.09	0.09
(2) 砂場	0.15	0.13	0.11
(3) 1階職員室内A 窓際	0.07	0.06	0.08
(4) 1階職員室内A 中央	0.07	0.08	0.08
(5) 1階保健室内B 窓際	0.08	0.08	0.08
(6) 1階保健室内B 中央	0.08	0.08	0.09
(7) 1階図工室内C 窓際	0.06	0.07	0.07
(8) 1階図工室内C 中央	0.09	0.09	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.12	0.08	0.09
(10) 雨樋B 校舎	0.10	0.11	0.09
(11) 雨樋C 他棟	0.11	0.10	0.10
(12) 植物A	0.13	0.09	0.09
(13) 植物B	0.08	0.09	0.08
(14) 植物C ( 植栽 )	0.17	0.09	0.10
(15) 植物D ( 菜園 )	0.09	0.09	0.08
(16) 排水溝A	0.09	0.09	0.08
(17) 排水溝B	0.09	0.09	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.09	0.10	0.10
(19) 正門前	0.09	0.09	0.09
(20) 排水溝残土	1.74	0.31	0.15