

南中学校


測定場所：南中学校

住所：川柳町一丁目198番地

測定日時：平成25年1月25日（金曜）

9時20分～11時40分

天気：晴れ



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.10	0.10
(2) 砂場	該当なし		
(3) 1階多目的室内A 窓際	0.10	0.08	0.08
(4) 1階多目的室内A 中央	0.10	0.09	0.09
(5) 1階美術室内B 窓際	0.09	0.08	0.08
(6) 1階美術室内B 中央	0.09	0.09	0.08
(7) 1階美術準備室内C 窓際	0.09	0.08	0.07
(8) 1階美術準備室内C 中央	0.10	0.09	0.08
(9) 雨樋A 校舎	0.20	0.16	0.15
(10) 雨樋B 校舎	0.14	0.14	0.12
(11) 雨樋C 屋内運動場	0.13	0.11	0.11
(12) 植物A	0.12	0.11	0.10
(13) 植物B	0.11	0.10	0.09
(14) 植物C (花壇)	0.15	0.11	0.10
(15) 植物D (植栽)	0.15	0.12	0.10
(16) 排水溝A	0.10	0.09	0.08
(17) 排水溝B	0.12	0.10	0.10
(18) 遊具 (鉄棒)	0.17	0.12	0.11
(19) 除染土砂埋設場所	0.14	0.10	0.10
(20) 給食搬入スロープ	0.25	0.16	0.12