


測定場所：消防署谷中分署
住 所：谷中町4-23
測定日時：平成24年2月13日(月) 13:27～14:38
天 気：晴れ



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 車庫A	0.07	0.08	0.08
(2) 車庫B	0.07	0.07	0.08
(3) 雨樋A	0.11	0.09	0.08
(4) 雨樋B	0.16	0.14	0.12
(5) 雨樋C	0.27	0.16	0.11
(6) 排水溝A	0.09	0.07	0.08
(7) 排水溝B	0.08	0.09	0.08
(8) 排水溝C	0.26	0.12	0.09
(9) 受付	0.09	0.08	0.08
(10) 待機室	0.09	0.09	0.09
(11) 事務室A	0.08	0.07	0.07
(12) 事務室B	0.08	0.07	0.08
(13) 仮眠室	0.09	0.09	0.09
(14) 屋上	0.11	0.10	0.09