


測定場所：栄進中学校
 住所：大沢659番地の1
 測定日時：平成24年11月12日（月曜）
 13時10分～16時54分
 天気：曇り

【校庭等】



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 校庭	0.12	0.09	0.09
(2) 砂場	0.08	0.08	0.07
(3) 1階1年1組A 窓際	0.10	0.10	0.10
(4) 1階1年1組A 中央	0.09	0.09	0.10
(5) 1階1年3組B 窓際	0.08	0.08	0.10
(6) 1階1年3組B 中央	0.09	0.09	0.10
(7) 1階1年5組C 窓際	0.09	0.10	0.09
(8) 1階1年5組C 中央	0.10	0.09	0.10
(9) 植物A	0.12	0.08	0.08
(10) 植物B	0.10	0.10	0.10
(11) 植物C（立木）	0.12	0.08	0.07
(12) 植物D（立木）	0.12	0.09	0.08
(13) 排水溝A	0.10	0.09	0.08
(14) 排水溝B	0.08	0.08	0.08
(15) 遊具（鉄棒）	0.10	0.10	0.08
(16) 除染土砂埋設場所	0.10	0.09	0.09
(17) 給食搬入口付近	0.21	0.09	0.09

【雨樋】



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 雨樋 1 校舎	0.12	0.10	0.07
(2) 雨樋 2 校舎	0.13	0.10	0.09
(3) 雨樋 3 校舎	0.16	0.12	0.11
(4) 雨樋 4 校舎	0.12	0.10	0.08
(5) 雨樋 5 校舎	0.12	0.09	0.09
(6) 雨樋 6 校舎	0.12	0.10	0.08
(7) 雨樋 7 校舎	0.23	0.16	0.10
(8) 雨樋 8 校舎	0.20	0.11	0.10
(9) 雨樋 9 校舎	0.23	0.16	0.10
(10) 雨樋 1 0 校舎	0.27	0.16	0.12
(11) 雨樋 1 1 校舎	0.20	0.13	0.10
(12) 雨樋 1 2 屋内運動場	0.44	0.19	0.10
(13) 雨樋 1 3 屋内運動場	0.10	0.10	0.09
(14) 雨樋 1 4 屋内運動場	0.11	0.09	0.09
(15) 雨樋 1 5 屋内運動場	0.11	0.09	0.09
(16) 雨樋 1 6 屋内運動場	0.19	0.13	0.11
(17) 雨樋 1 7 他棟	0.79	0.17	0.11
(18) 雨樋 1 8 他棟	0.37	0.16	0.11
(19) 雨樋 1 9 他棟	0.12	0.10	0.08
(20) 雨樋 2 0 他棟	0.12	0.10	0.09
(21) 雨樋 2 1 他棟	0.09	0.08	0.07
(22) 雨樋 2 2 他棟	0.15	0.11	0.09
(23) 雨樋 2 3 他棟	0.09	0.09	0.07
(24) 雨樋 2 4 他棟	0.20	0.08	0.07
(25) 雨樋 2 5 他棟	0.11	0.09	0.08
(26) 雨樋 2 6 他棟	0.24	0.14	0.10
(27) 雨樋 2 7 他棟	0.20	0.11	0.09