

花田第六公園【花田苑】(189)

測定場所：花田第六公園（花田苑）


住所：花田6-6-2

測定日時：平成 26 年 1 月 7 日（火曜）

9 時 6 分 ~ 10 時 4 分

測定者：東邦化研株式会社

天気：晴れ



測定地点	測定結果 (マイクロシーベルトパーアワー)		
	地上5cm	地上50cm	地上1m
(1) 排水溝	0.08	0.08	0.08
(2) 園路（砂利）	0.09	0.08	0.08
(3) あずま屋	0.06	0.06	0.06
(4) 藤棚	0.11	0.12	0.12
(5) 植物	0.08	0.07	0.07
(6) 園庭（芝生）	0.07	0.07	0.06
(7) 橋（木製）	0.06	0.06	0.07
(8) 排水溝	0.08	0.09	0.09