

障害者福祉施設

個別施設計画

令和3年（2021年）6月

越谷市

目次

1. 個別施設計画における基本的事項	1
(1) 計画策定の背景とこれまでの取組み	1
(2) 計画策定の目的	1
(3) 計画の位置付け	1
(4) 計画期間	1
2. 対策の優先順位の考え方	2
(1) 優先度の設定	2
(2) 優先度の考え方	2
(3) 施設の優先順位	2
3. 対象施設・施設の状態	3
4. 計画期間内 (R3 (2021) ~R7(2025))における取組内容.....	4

Ⅰ. 個別施設計画における基本的事項

(1) 計画策定の背景とこれまでの取組み

市では、公共建築物（以下、「施設」という。）の老朽化対策として平成27年（2015年）3月に「越谷市公共施設等総合管理計画 基本方針（以下、「総合管理計画」という。）」を策定し、総合管理計画の基本方針に沿った取組みを具体化するために、施設の「今後の方向性」と、短期的に着手する取組みを「行動計画」として整理した「越谷市公共施設等総合管理計画 第1次アクションプラン（以下、「アクションプラン」という。）」を令和元年（2019年）7月に策定しました。

(2) 計画策定の目的

障害者福祉施設の個別施設計画（以下、「本計画」という。）は前述の背景を踏まえ、持続可能な行政サービスを確保するため、施設ごとの修繕、改修、更新を計画的に行うことを目的として策定しました。

(3) 計画の位置付け

本計画は総合管理計画及びアクションプランに基づき策定しました。

(4) 計画期間

本計画の期間は、令和3年度から令和7年度までの5年間とします。

計画期間中は人口や歳入等の変動が予測されるので、その推移を見ながら計画の見直しを行います。その時点での現状を踏まえた計画とすることで、持続的に公共サービスを提供できるように取り組めます。

3.対象施設・施設の状態

1	障害者福祉センターこぼと館	延床面積	553.08 m ²	【備考】
		建築年度	H3 (1991)	
		構造	鉄骨鉄筋コンクリート造	
	【施設の状態】			
<ul style="list-style-type: none"> ・屋上防水にクラック及びシーリングの劣化がみられる ・外壁タイル部にクラック、浮き、石部の破損、シーリングの劣化、白華現象がみられる ・天井に雨漏り跡がみられる ・壁にクラックや壁紙の剥離がみられる ・トイレ床タイルのクラックがみられる ・配管の錆、破損がみられる 				
2	障害者就労訓練施設しらこぼと	延床面積	1,790.83 m ²	【備考】
		建築年度	H22 (2010)	
		構造	鉄骨造	
	【施設の状態】			
<ul style="list-style-type: none"> ・地盤沈下による段差がみられる ・外壁塗装にひび割れがみられる 				

4. 計画期間内（R3（2021）～R7（2025））における取組内容

施設名	取組内容
障害者福祉センターこぼと館	
障害者就労訓練施設しらこぼと	

障害者福祉施設 個別施設計画

作成日：令和3年（2021年）6月
作成：越谷市福祉部障害福祉課